

**Progetto: “COMPLETAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI  
ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL  
COMUNE DI OZIERI”**

## **STIMA INTERVENTI EXTRA APPALTO**

Gli interventi extra appalto in oggetto sono volti all’eliminazione di rischi interferenziali ed imminenti rappresentati dalla precarietà di una porzione di ringhiera di ferro lavorato (ml. 10,00 circa) in via Cavalier Antonio Canalis.

Gli stessi consistono esattamente nella messa in sicurezza del suddetto manufatto, posto a delimitazione di una gradinata adiacente ad un parcheggio pubblico e pertanto, nelle attuali condizioni, rappresentante un serio pericolo per la sicurezza della circolazione stradale sia dei passanti che degli automezzi in sosta .


La ringhiera, arrugginita e dissaldata in prossimità delle piastre di ancoraggio al sottostante cordolo, dovrà essere rimossa e sottoposta ad intervento di verifica ed integrazione delle parti ed elementi danneggiati e successivamente riposizionata nella sua sede.

A tal fine si allega il preventivo, fornito dalla Ditta FANTASIA GIOVANNI – Ozieri, con stima delle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza del manufatto che ammontano complessivamente ad €. 1.457,28 iva compresa.

Ozieri 18.12.2017

Il Tecnico

Geom. Bruna Deledda





## DITTA FANTASIA GIOVANNI

Via Enzo Ferrari 28 Loc. Traccone - 07014 Ozieri (SS)  
Tel. 3408372049  
e-mail: fantasiaserramenti@gmail.com  
C.F. FNTGNN87R30G203F P.Iva 02654180906  
IBAN: IT 73 J 01005 85000 000000003142

Preventivo nr. **101** del **18/12/2017**

### Destinatario

Geom. Deledda Bruna  
07014 Ozieri (SS)

### Destinazione

Geom. Deledda Bruna  
Via Cavalier Antonio Canalis  
07014 Ozieri (SS)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Intervento urgente volto all'eliminazione di rischi interferenziali ed imminenti rappresentati dalla precarietà di una porzione di ringhiera di ferri lavorato ml 10 circa in Via Cavalier Antonio Canalis. Si prevede la rimozione del manufatto con taglio dei vari elementi di collegamento alla ringhiera attigua ed al cordolo sottostante, trasporto in laboratorio dove verrà sottoposta ad intervento di verifica ed integrazioni di parti ed elementi di ancoraggio danneggiati (piantoni e piastre divelti o arrugginiti) con nuovi elementi in ferro zincato. Si procederà in seguito al riposizionamento del manufatto nella sua sede originaria, mediante saldatura di collegamento alla ringhiera esistente e ancoraggio al cordolo mediante nuove piste in ferro zincato( con bicchiere per alloggio piantoni) da fissare con barre filettate e ancorante chimico. Comprese opere murarie, trasporto e quant'altro occorrente per dare il lavoro a regola d'arte.	10mt				
					€ 1.194,49	22

### Pagamento:

Tot. imponibile € 1.194,49  
Tot. Iva € 262,79

### Acconto:

**Tot. documento € 1.457,28**